



COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Église Saint-Paul d'Aylmer : évaluation et travaux de nettoyage

Aylmer, Gatineau, le 2 juillet 2009 – Une analyse préliminaire des murs de pierre de l'église Saint-Paul confirme leur stabilité, en dépit de l'intensité de l'incendie du 11 juin dernier, et, partant, des travaux de nettoyage et de consolidation de certaines sections plus éprouvées seront entrepris dans les prochains jours.

Tel que mentionné lors de la messe en plein air du 21 juin dernier, dans le stationnement de l'église Saint-Paul, le Conseil de fabrique de la paroisse, après avoir pris les mesures d'urgence quant aux offices religieux et à la sécurité des lieux de l'incendie, s'est sur-le-champ attaqué à la suite des opérations. La firme "CABA"; experts-conseils en sciences du bâtiment, qui avait déjà procédé à la restauration de la façade de l'église au cours des trois dernières années, a finalement été embauchée pour évaluer la structure du bâtiment, et ses conclusions préliminaires se sont avérées encourageantes quant à la solidité générale de ces vieux murs de pierre plus que centenaires. Suite à cette analyse effectuée le 30 juin, la firme "CABA"; coordonnera et supervisera les travaux de nettoyage, de solidification et au besoin de réparations les plus urgentes.

Les travaux consisteront en premier lieu à enlever les morceaux de métal encore rattachés au sommet des murs, à enlever les pierres chancelantes, ainsi qu'à solidifier certaines poutres ou parties de murs affaiblies. Dans une seconde étape, on ramassera les débris accumulés à l'intérieur comme à proximité de l'église, tout en s'assurant de récupérer tout ce qui peut l'être ou pourrait servir ultérieurement. Des mesures particulières seront ensuite prises pour éviter toute détérioration subséquente pendant les mois à venir, et en particulier pendant la saison hivernale.

Tous ces travaux visent essentiellement à préserver ce qui reste du bâtiment et à réduire au minimum toute possibilité de détérioration additionnelle, de façon à garantir le maximum d'options possibles à long terme pour ce bâtiment, ainsi qu'à réduire le plus rapidement possible le périmètre de sécurité ainsi que les frais de sécurité.

Une fois toutes ces opérations complétées, on pourra plus aisément, aussi, évaluer les options qui s'offrent à la communauté aylmeroïse pour ce monument patrimonial qui a marqué son horizon et son milieu pendant plus d'un siècle.

– 30 –

Pour information : Richard M. Bégin, 819-684-4275 ou 819-665-8993